


## ● 水洗トイレ(ロータンク式)の漏水



家庭用の水洗トイレで普及しているロータンク式のものは、ボールタップ部分かゴムフロート部分の故障が多い原因となっています。  
タンクのふたをあけてみましょう。  
ボールタップやゴムフロートの修理は、ご家庭で簡単にできます。  
材料はホームセンターなどでお買い求めください。

## ● ボールタップの故障

- ボールタップを持ち上げてみて水が止まるか確認しましょう。  
止まるときは、ボールタップの止水位置がうまく調整されていないかもしれません。弁を調節しましょう。  
止まらないときは、ボールタップの弁が磨り減っていたり、ゴミがたまっているかもしれません。
- ゴムフロートを確認しましょう。  
クサリがからまったり、ゴムフロートが磨り減って、うまく栓ができないようになっていませんか。

※とりあえず水を止めるときは、止水栓をマイナスドライバーなどで閉めましょう。