

清湖小学校通学路安全対策視察箇所

③千鳥台～向陽台
連絡道路周辺



側溝の蓋が途切れている

④千鳥台～鶴ヶ丘4連絡道路周辺



車通りが多い。標示物が見えない。

②遊歩道(手すり)



手すりの腐食

清湖小学校

学童側出口周辺

①学童側出口周辺



児童の飛び出し多発

①学童側出口周辺



②遊歩道(手すり)



③千鳥台～向陽台連絡道路周辺



④千鳥台～鶴ヶ丘4連絡道路周辺



⑤その他



電灯不点灯



倒木



倒木の危険性のある樹木



遊歩道階段の破損箇所